

KITDTEXT08

KITDTEXT09

LEGGI E CONSERVA
QUESTE ISTRUZIONI
READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS



ITA Общие характеристики

Внимание: Подключение опции приводит к увеличению расхода воды. Проверьте диаметр дренажных труб по расходу воды.

Код опции	Увлажнители UR	Расход воды		Ø диаметр дренажной трубы [мм]
		[л/мин]	[gpm]	
KITDTEXT08	UR 002 - 013 H**03/4	12.5	5	50
KITDTEXT09	UR 020 - 080 H**03/4	52.5	13.8	50

ENG General characteristics

Warning: addition of the drain tempering option will increase the flow rate. Please check that the hydraulic drain circuit is suitable for the flowrate.


Code KITDTEXT	Unit UR	Flowrate		Ø Drain pipe [mm]
		[L/min]	[gpm]	
KITDTEXT08	UR 002 - 013 H**03/4	12.5	5	50
KITDTEXT09	UR 020 - 080 H**03/4	52.5	13.8	50

ITA KITDTEXT08: Комплект охлаждения 24 В для увлажнителей UR0**H**03/4 - 2-13 кг/ч


ENG KITDTEXT08: Drain tempering kit 24 V for isothermal humidifier UR0**H**03/4 - 2-13 Kg

ITA Гидравлические соединения

ENG Hydraulic connection



ITA Герметизация тефлоном
ENG Sealing with teflon



ITA Вставьте прокладку
ENG Insert gasket



ITA Соберите
ENG Assemble



ITA Вставьте трубку с металлическим зажимом
ENG Insert the tube with metal clamp



ITA Подсоедините трубку к клапану
ENG Fix the pipe to the drain-tempering valve



ITA Комплект в сборе
ENG Complete assembly

ITA Электрические соединения

ENG Electrical connection to humidifier



ITA Прорубите отверстие в нижней части электрической секции увлажнителя.

ENG Remove a rawplug placed on the bottom of electrical compartment of the humidifier.



ITA Протолкните кабели X3-X4 через отверстие.

ENG Introduce the X3-X4 cables through the hole.




ITA Подтяните кабели X3-X4 к верхней части щита управления.

ENG Bring the X3-X4 cables on the top of the control cabinet.



ITA Подсоедините кабели к клеммам X3-X4.

ENG Connect the cables to terminal block X3-X4.




ITA KITDTEXT09: Комплект охлаждения 24 В для увлажнителей UR0**H**03/4 - 20-80 кг/ч

ENG KITDTEXT09: Drain tempering kit 24 V for isothermal humidifier UR0**H**03 /4- 20-80 Kg

ITA Гидравлические соединения

ENG Hydraulic connection



ITA Вставьте прокладку
ENG Insert gasket



ITA Комплект в сборе
ENG Complete assembly

ITA Электрические соединения

ENG Electrical connection to humidifier



ITA Прорубите отверстие в нижней части электрической секции увлажнителя.

ENG Remove a rawplug placed on the bottom of electrical compartment of the humidifier.



ITA Протолкните кабели X3-X4 через отверстие.

ENG Introduce the X3-X4 cables through the hole.



ITA Подсоедините кабели к клеммам X3-X4.

ENG Connect the cables to terminal block X3-X4.

